2° ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BIANCA" - AVOLA
Prot. 0001384 del 17/02/2023
VI-8 (Uscita)

Denominazione istituto scolastico: Istituto Comprensivo "Giuseppe Bianca"

Codice ministeriale: SRIC83300R@ISTRUZIONE.IT

Indirizzo Sede centrale: Via Daniele Manin n° 47

Scheda rilevazione dati patrimonio edilizio scolastico

Plesso Centrale

Struttura portante (muratura portante, intelaiata in c.a., intelaiata in carpenteria metallica, altro) Specificare	Anno di costruzione	Certificato agibilità s/n	Certificato prevenzione incendi o NOP s/n (specificare quale dei 2)	Accatastamento c/o ufficio del territorio s/n Se sì, esplicitare fg, p.lla, sub	Sono state effettuate indagini / interventi sui solai negli ultimi 5 anni? s/n se sì, quali?	Impianto elettrico Dichiarazione di conformità oppure (se prima della legge 37/08) dichiarazione di rispondenza s/n	Pannelli fotovoltaici presenti s/n	Pannelli fotovoltaici funzionanti s/n	APE s/n	Impianto di riscaldamento esistente s/n	Impianto di riscaldamento funzionante s/n	Agibilità dell'istituto da parte di portatori di handicap s/n (rampe ingresso, ascensori, WC dedicato, specificare)	Criticità rilevate (3 al max)
Sc. SECONDARIA Bianca e PRIMARIA	1920	muratura portante, intelaiata in c.a.	N	F. 80B P.LLA 832	S **verifiche sui solai e sui controsoffitti dei plessi scolastici comunali**	S	S	N	S	S	S	S	S
muratura portante, intelaiata in c.a.													Mancato riscontro della conformità legislativa;

Eventuali note / osservazioni:

Plessi staccati

Indirizzo plessi staccati	denominazione e (se esiste) Codice ministeriale dei plessi staccati	Anno di costruzione di ciascun plesso	Struttura portante di ciascun plesso (muratura portante, intelaiata in c.a., intelaiata in carpenteria metallica, altro) Specificare	Certificato agibilità di ciascun plesso s/n	Certificato prevenzione incendi o NOP di ciascun plesso s/n (se sì, specificare quale dei 2)	Accatastamento c/o ufficio del territorio di ciascun plesso s/n Se sì, esplicitare fg, p.lla, sub	Sono state effettuate indagini / interventi sui solai negli ultimi 5 anni? s/n se sì, quali	Impianto elettrico Dichiarazione di conformità oppure (se prima della legge 37/08) dichiarazione di rispondenza s/n	Pannelli fotovoltaici presenti s/n	Pannelli fotovoltaici funzionanti s/n	APE s/n	Impianto di riscaldamento esistente s/n	Impianto di riscaldamento funzionante s/n	Agibilità dell'istituto da parte di portatori di handicap s/n (rampe ingresso, ascensore, WC dedicato, specificare)	Criticità rilevate (3 al max)
	INFANZIA Cappuccini PRESSO Vittorini	1980	muratura portante, intelaiatain c.a.	N	N	F.56 P.LLA 1434	S **verifiche sui solai e sui controsoffitti dei plessi scolastici comunali**	S	S	S	N	S	S	S	Mancato riscontro della conformità legislativa;
	PRIMARIA Collodi	1972	muratura portante, intelaiatain c.a.	N	N	F.43A P.LLA 3163	S **verifiche sui solai e sui controsoffitti dei plessi scolastici comunali**	S	S	S	N	S	S	S	Mancato riscontro della conformità legislativa;
	INFANZIA Galeno	1980	muratura portante, intelaiata in c.a.	N	N	F. 43 P.LLA 135	S **verifiche sui solai e sui controsoffitti dei plessi scolastici comunali**	S	S	S	N	S	S	S	Mancato riscontro della conformità legislativa;

	PRIMARIA Largo Sicilia	1960	muratura portante, intelaiatain c.a.	N	N	F.63 P.LLA 7	S **verifiche sui solai e sui controsoffitti dei plessi scolastici comunali**	S	S	S	N	S	S	S	Mancato riscontro della conformità legislativa;
	INFANZIA Vittorini	1980	muratura portante, intelaiatain c.a.	N	N	F.56 P.LLA 1434	S **verifiche sui solai e sui controsoffitti dei plessi scolastici comunali**	S	S	S	S	S	S	S	Mancato riscontro della conformità legislativa;
	Sc. SECONDARIA Vittorini	1980	muratura portante, intelaiatain c.a.	N	N	F.56 P.LLA 1434	S **verifiche sui solai e sui controsoffitti dei plessi scolastici comunali**	S	S	S	S	S	S	S	Mancato riscontro della conformità legislativa;

Eventuali note / osservazioni: